

АКТ

Проверки состояния технической укреплённости и оснащённости
техническими средствами охраны объекта

«05» 06 2015 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: с указанием ГУ МВД России по Московской области № 1/1873 от 23.05.15 года, в целях предотвращения совершения террористических актов в образовательных учреждениях, обеспечения безопасности детей и педагогического состава в период подготовки к новому 2015-2016 учебному

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Начальник ПЦО-1 майор полиции Ро-
щин Д. Ю.

Члены комиссии: Начальник ОУУП и ПДН майор полиции Герасимов И.В.,
заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОДН майор по-
лиции Наумов Ю.Д., инспектор ОЛПР ст. лейтенант полиции Кру-
пенин С.Ю.

с участием (в присутствии): _____

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укреплённости и оснащённости ТСО объекта: ДОУ
№ 23 «Улыбка»

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, дом 7,
тел. 219-40-89, 3-05-41

руководитель Смирнова Елена Николаевна

2. Описание технической укреплённости объекта:

-укреплённость стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проемов (наличие распашных внутренних металлических решеток)

Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. Оконные проемы оборудованы деревянными и пластиковыми окнами. Имеется 4-входа(оборудованы металлическими дверьми с врезными замками) и 4-запасных выхода(оборудованные двумя деревянными и двумя пластиковыми дверьми с врезными замками). Все 4 входных двери оборудован «домофоном». Внешнее ограждение выполнено из сетки «Рабица», оборудовано одними воротами и тремя калитками. Периметральное освещение в наличии. Охрана – «сторож» в ночное время, по выходным дням – круглосуточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов)

КТС на посту сторожа с выводом на ПЦО ОВО

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) _____

нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укреплённости объекта: _____

отсутствие распашных металлических решеток (кроме двух окон)

Недостатки в оснащённости объекта техническими средствами охраны: _____

арочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии:

1. Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявленным требованиям.

2. Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической \ укреплённости объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -

Установить.

1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.

2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер

3. Арочный металлодетектор. Срок: до 08.08.2015г.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

И.В. Герасимов/
Ю.Д. Налимов/
С.Ю. Крупенин/

Разъяснена необходимость установки технических средств, формирующих сигнал «Тревога» независимо от действия персонала в том числе «Химловушек», способствующих профилактике имущественных преступлений. Проведена беседа в ходе которой разъяснен порядок нарушения общественного порядка совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при выявлении лиц, замышляющих совершение. Дежурная часть ОВД по г.о. Дубна – 02, 4-71-19. ПЦО по г.о. Дубна – 212-68-50.

Ознакомлен, копию акта получил: _____

Семернова Е.М. зав. группой №11, 06.08.2015г.

(ф.и.о., должность, дата, печать)

