

**АКТ**  
**Проверки состояния технической укрепленности и оснащенности**  
**техническими средствами охраны объекта**

«06» 04 2015 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения совершения террористических и экстремистских акций, других преступлений во время проведения ряда крупных общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий посвященных 70-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Начальник ПЦО-1 майор полиции Рошин Д. Ю.

Члены комиссии: Начальник ОУУП и ПДН майор полиции Терасимов И.В., заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОДН майор полиции Намиков Ю.Д., инспектор ОАД ст. лейтенант полиции Крупенин С.Ю.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии):

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укрепленности и оснащенности ТСО объекта: МАДОУ № 23 «Умбна»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. Интузиастов, дом 7, тел. 3-37-66, 3-05-44

руководитель Смирнова Елена Ульковна

2. Описание технической укрепленности объекта:

-укрепленность стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проемов (наличие распашных внутренних металлических решеток)

Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. Окна и прос. оборудованы деревянными и пластиковыми стпями. Имеется 4-входа(оборудованы металлическими дверьми с врезными замками) и 4-запасных выхода(оборудованные двумя деревянными и двумя пластиковыми дверьми с врезными замками). Основной вход оборудован «домофоном». Внешнее ограждение выполнено из сетки «Рабица», оборудовано одми воротами и тремя калитками. Периметральное освещение в наличии. Охрана - «сторож» в поч-

нос время, по выходным дням - круглосуточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) КТС на посту сторожа с выводом на ПЦО ОВО

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укреплённости объекта:

отсутствие распашных металлических решёток (кроме двух окон)

Недостатки в оснащённости объекта техническими средствами охраны:

арочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии:

1. Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
2. Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической укреплённости объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -

Установить:

1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.
2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер
3. Арочный металлодетектор.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Срок: до 08.05.2015г.  
Д.Ю. Рошин  
У.В. Трасимов  
Ю.Д. Намов  
С.Ю. Крупенин

Разъяснена необходимость установки технических средств, формирующих сигнал «Тревога» независимо от действия персонала в том числе «Химловушек», способствующих профилактике имущественных преступлений. Проведена беседа в ходе которой разъяснен порядок нарушения общественного порядка совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при выявлении лиц, замышляющих совершение. Дежурная часть ОВД по г.о. Дубна - 02, 4-71-19. ПЦО по г.о. Дубна - 212-68-50.

Ознакомлен, копию акта получил:

Смирнова Е.И. завуч  
(ф.и.о., должность, дата, печать)

